



Inventaire du patrimoine bâti



Carignan

1756 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°28'52.31"N 73°16'49.47"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	à guillotine à petit(s)-bois		aucune	
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
oui	non traditionnelle		1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
cours d'eau à proximité qualité de l'aménagement paysager	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1890			Propriétaire

Notes historiques

Notes historiques				

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3228.jpg



photo 4 IMG_3231.jpg



photo 2 IMG_3229.jpg



photo 5 IMG_3232.jpg



photo 3 IMG_3230.jpg



photo 6 IMG_3234.jpg



Carignan

2006 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°28'32.58"N 73°17'22.10"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	à pignon	aucune
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
oui			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
cours d'eau à proximité terre de vaste étendue	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1820			Propriétaire
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge				

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3223.jpg



photo 4 IMG_3226.jpg



photo 2 IMG_3224.jpg



photo 5 IMG_3227.jpg



photo 3 IMG_3225.jpg

photo 6



Carignan

2250 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°28'17.25"N 73°17'56.17"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Béton	à quatre versants (en pavillon)	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	monumentale	arc
Présence d'un corps secondaire	à battant(s) à grands carreaux		Nombre de niveaux	imposte
oui				fronton
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue arbre(s) mature(s)	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1930			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3211.jpg



photo 4 IMG_3213.jpg



photo 2 IMG_3212.jpg



photo 5 IMG_3214.jpg



photo 3 IMG_3216.jpg



photo 6 IMG_3215.jpg



Inventaire du patrimoine bâti



Carignan

2322 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°28'11.31"N 73°18'1.72"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison traditionnelle québécoise	Béton	à deux versants courbés	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
planche à clin	à battant(s) à grands carreaux	à menuiserie d'assemblage avec vitrage	aucune	chambranles
Présence d'un corps secondaire				planches cornières
oui	non traditionnelle			retours de corniche
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue	oui
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1870			Rôle d'évaluation municipal

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3235.jpg



photo 4 IMG_3239.jpg



photo 2 IMG_3238.jpg



photo 5 IMG_3240.jpg



photo 3 IMG_3242.jpg



photo 6 IMG_3241.jpg



Carignan

2446 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°28'0.08"N 73°18'15.66"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice d'inspiration Arts and Crafts	Béton	à deux versants droits, avec demi-croupes	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	en appentis	plate-bande
Présence d'un corps secondaire				jeux de briques
non				appui
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue	oui
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1950			Estimé BG

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3245.jpg



photo 4 IMG_3250.jpg



photo 2 IMG_3246.jpg



photo 5 IMG_3248.jpg



photo 3 IMG_3247.jpg



photo 6 IMG_3249.jpg



Inventaire du patrimoine bâti



Carignan

2509 2511 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'54.19"N 73°18'16.76"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Architecture de transition franco-qubécoise	Pierre	à deux versants droits	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
pierre des champs ou moellons	à battant(s) à grands carreaux	à menuiserie d'assemblage avec vitrage	à pignon	chambranles
Présence d'un corps secondaire		moderne		retours de corniche
oui	non traditionnelle		Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
cours d'eau à proximité	non
qualité de l'aménagement paysager	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1780-1830		Chambly : 1665-1990, p. 151	Estimé BG
Notes historiques			

Selon la source documentaire, la maison aurait été construite vers 1870. La cuisine d'été daterait de 1920. Selon le rôle d'évaluation municipal, elle daterait plutôt de 1825. D'après nous, à cause de sa volumétrie, elle daterait plutôt des années 1780-1830.

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
supérieure	moyen	supérieure		supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3252.jpg



photo 4 IMG_3257.jpg



photo 2 IMG_3253.jpg



photo 5 IMG_3254.jpg



photo 3 IMG_3256.jpg



photo 6 IMG_3255.jpg



Carignan

2570 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Ancienne école	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien Bâtiment principal
Géoréférence 45°27'49.35"N 73°18'19.72"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Hors type - École de rang	Fondations Béton	Forme de toit à quatre versants (en pavillon)	Revêtement de toit tôle à baguettes	
Revêtement mural bardeau de bois	Fenêtre (type et sous-type) à battant(s) à grands carreaux	Porte (type de) moderne	Lucarnes aucune	Ornementation lanteron
Présence d'un corps secondaire oui	non traditionnelle		Nombre de niveaux 1	chambranles planches cornières
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain qualité de l'aménagement paysager terrain de vaste étendue	Bâtiment secondaire d'intérêt oui
--	---

Données historiques

Date estimée 1948	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité bonne	État physique bon	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3259.jpg



photo 4 IMG_3261.jpg



photo 2 IMG_3260.jpg



photo 5 IMG_3262.jpg



photo 3 IMG_3263.jpg



photo 6 IMG_3264.jpg



Inventaire du patrimoine bâti



Carignan

2656 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'39.10"N 73°18'22.82"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Pierre	à deux versants droits	bardeau de bois	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
Pierre des champs ou moellons	à battant(s) à petits carreaux		à pignon	chaîne d'angle
Présence d'un corps secondaire				chambranles
oui				imposte
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
qualité de l'aménagement paysager	oui
terrain de vaste étendue	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1810			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
supérieure	bon	supérieure		supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3265.jpg



photo 4 IMG_3271.jpg



photo 2 IMG_3266.jpg



photo 5 IMG_3267.jpg



photo 3 IMG_3269.jpg



photo 6 IMG_3270.jpg



Carignan

2746 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'30.88"N 73°18'25.90"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice à toit mansardé	Béton	à terrasson et à brisis	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	pleine - à menuiserie d'assemblage	à pignon	arc
Présence d'un corps secondaire		moderne		consoles
oui			Nombre de niveaux	
			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
arbre(s) mature(s)	non

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1895			Estimé BG
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	bonne		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3274.jpg



photo 4 IMG_3278.jpg



photo 2 IMG_3276.jpg



photo 5 IMG_3275.jpg



photo 3 IMG_3277.jpg

photo 6



Carignan

2822 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'23.10"N 73°18'28.02"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Architecture de transition franco-québécoise	Pierre	à deux versants courbés	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
pierre des champs ou moellons	à battant(s) à petits carreaux		aucune	chambranles
Présence d'un corps secondaire	non traditionnelle		Nombre de niveaux	
oui			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue	oui
qualité de l'aménagement paysager	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1775			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
supérieure	supérieur	supérieure		supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3282.jpg



photo 4 IMG_3288.jpg



photo 2 IMG_3279.jpg



photo 5 IMG_3280.jpg



photo 3 IMG_3284.jpg



photo 6 IMG_3285.jpg



Carignan

2828 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Grange-étable	Fonction actuelle Agricole	Catégorie de bien Bâtiment secondaire
Géoréférence 45°27'21.33"N 73°18'30.70"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Béton	Forme de toit à terrasson et à brisis	Revêtement de toit tôle profilée	
Revêtement mural planche unie	Fenêtre (type et sous-type) fixe à petits carreaux	Porte (type de) pleine - à surface plane	Lucarnes aucune	Ornementation chambranles
Présence d'un corps secondaire non	Porte à double battant		Nombre de niveaux 2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terrain de vaste étendue	Bâtiment secondaire d'intérêt non
--	---

Données historiques

Date estimée 1900-1930	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Estimé BG
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité bonne	État physique moyen	Valeur de contexte bonne	Valeur historique	Valeur patrimoniale moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3290.jpg



photo 4 IMG_3293.jpg



photo 2 IMG_3291.jpg



photo 5 IMG_3294.jpg



photo 3 IMG_3292.jpg



photo 6 IMG_3295.jpg



Carignan

2916 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'17.17"N 73°18'34.59"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison traditionnelle québécoise	Béton	à deux versants courbés	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
crépi	à battant(s) à grands carreaux		aucune	chambranles
Présence d'un corps secondaire				imposte
non	non traditionnelle		Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
couverture végétale abondante	oui
qualité de l'aménagement paysager	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1820-1880			Estimé BG

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge				

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3303.jpg



photo 4 IMG_3306.jpg



photo 2 IMG_3305.jpg



photo 5 IMG_3308.jpg



photo 3 IMG_3310.jpg



photo 6 IMG_3311.jpg



Carignan

2926 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'15.92"N 73°18'36.32"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice d'inspiration Arts and Crafts	Béton	à deux versants droits, avec demi-croupes	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
brique	à guillotine à petit(s)-bois		en appentis	appui
Présence d'un corps secondaire				linteau
oui	non traditionnelle			
		Porte (type de)	Nombre de niveaux	
		à menuiserie d'assemblage avec vitrage	1.5	
		moderne		

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
arbre(s) mature(s)	non

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1940-1955			Estimé BG

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	moyen	bonne		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3297.jpg



photo 4 IMG_3302.jpg



photo 2 IMG_3298.jpg



photo 5 IMG_3299.jpg



photo 3 IMG_3301.jpg



photo 6 IMG_3300.jpg



Carignan

4083 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'58.51"N 73°21'17.74"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Architecture de transition franco-québécoise	Pierre	à deux versants droits	tôle agrafée (pincée)	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
Pierre des champs ou moellons	à battant(s)	moderne	aucune	chaîne d'angle
Présence d'un corps secondaire	d'esprit traditionnel (copie d'une fenêtre ancienne)			chambranles
oui			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
qualité de l'aménagement paysager	oui
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1780			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	excellente		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge				

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3321.jpg



photo 4 IMG_3324.jpg



photo 2 IMG_3319.jpg



photo 5 IMG_3322.jpg



photo 3 IMG_3320.jpg



photo 6 IMG_3325.jpg



Carignan

4083 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Grange-étable	Fonction actuelle Agricole	Catégorie de bien Bâtiment secondaire
Géoréférence 45°26'0.29"N 73°21'19.74"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Non visible	Forme de toit à terrasson et à brisis	Revêtement de toit tôle agrafée (pincée)	
Revêtement mural planche unie	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de) porte à double battant	Lucarnes aucune	Ornementation
Présence d'un corps secondaire non			Nombre de niveaux 1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terrain de vaste étendue arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt non
---	---

Données historiques

Date estimée 1900-1930	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Estimé BG
----------------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité supérieure	État physique bon	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3313.jpg



photo 4 IMG_3318.jpg



photo 2 IMG_3315.jpg



photo 5 IMG_3317.jpg



photo 3 IMG_3316.jpg

photo 6



Carignan

4109 4117 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'58.67"N 73°21'26.93"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire				
oui				
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue	oui
qualité de l'aménagement paysager	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1850-1900			Estimé BG
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3328.jpg



photo 4 IMG_3331.jpg



photo 2 IMG_3329.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3330.jpg

photo 6



Carignan

4454 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'31.56"N 73°21'56.03"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Béton	à quatre versants (en pavillon)	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire				
oui			Nombre de niveaux	
			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
arbre(s) mature(s) terre de vaste étendue	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1928			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	bon	supérieure		faible
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3336.jpg



photo 4 IMG_3338.jpg



photo 2 IMG_3335.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3337.jpg

photo 6



Carignan

4454 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Ensemble de bâtiments	Fonction actuelle Entreposage	Catégorie de bien Ensemble de bâtiments
Géoréférence 45°25'31.22"N 73°21'56.74"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Béton	Forme de toit à deux versants droits, avec demi-croupes	Revêtement de toit tôle profilée	
Revêtement mural planche à clin	Fenêtre (type et sous-type) fixe	Porte (type de) pleine - à surface plane	Lucarnes aucune	Ornementation chambranles
Présence d'un corps secondaire non			Nombre de niveaux 1	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terre de vaste étendue arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt non
---	---

Données historiques

Date estimée 1928	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité supérieure	État physique bon	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3340.jpg



photo 4 IMG_3343.jpg



photo 2 IMG_3341.jpg



photo 5 IMG_3344.jpg



photo 3 IMG_3342.jpg



photo 6 IMG_3345.jpg



Carignan

4552 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Grange-étable	Fonction actuelle RésidentielleAgriculture	Catégorie de bien Bâtiment secondaire
Géoréférence 45°25'22.85"N 73°21'59.51"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Béton	Forme de toit à terrasson et à brisis	Revêtement de toit tôle profilée	
Revêtement mural matériau non traditionnel	Fenêtre (type et sous-type) fixe à petits carreaux	Porte (type de) pleine - à menuiserie d'assemblage	Lucarnes en appentis	Ornementation chambranles
Présence d'un corps secondaire oui	non traditionnelle	moderne	Nombre de niveaux 2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terre de vaste étendue arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt non
---	---

Données historiques

Date estimée 1900-1945	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Estimé BG
----------------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité bonne	État physique bon	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3346.jpg



photo 4 IMG_3350.jpg



photo 2 IMG_3347.jpg



photo 5 IMG_3351.jpg



photo 3 IMG_3349.jpg



photo 6 IMG_3348.jpg



Carignan

4603 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'0.98"N 73°21'41.36"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison traditionnelle québécoise	Pierre	à deux versants courbés	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
pierre des champs ou moellons	à battant(s) à petits carreaux		à pignon	chambranles
Présence d'un corps secondaire	Porte (type de)		Nombre de niveaux	
oui	pleine - à menuiserie d'assemblage à menuiserie d'assemblage avec vitrage		1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
cours d'eau à proximité terre de vaste étendue	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1825			Propriétaire
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
supérieure	bon	supérieure		supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3374.jpg



photo 4 IMG_3366.jpg



photo 2 IMG_3375.jpg



photo 5 IMG_3375.jpg



photo 3 IMG_3372.jpg



photo 6 IMG_3371.jpg



Inventaire du patrimoine bâti



Carignan

4681 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'6.96"N 73°22'1.41"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison traditionnelle québécoise	Béton	à deux versants courbés	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire				
oui				
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
qualité de l'aménagement paysager arbre(s) mature(s)	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1850-1860			Estimé BG

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3354.jpg



photo 4 IMG_3357.jpg



photo 2 IMG_3355.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3356.jpg

photo 6



Carignan

5010 chemin Bellerive

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°24'39.67"N 73°22'15.40"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison traditionnelle québécoise	Béton	à deux versants asymétriques	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
planche unie	moderne	moderne	à fronton	chambranles
Présence d'un corps secondaire				fronton
oui			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1850			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	moyen	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge				

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3360.jpg



photo 4 IMG_3364.jpg



photo 2 IMG_3361.jpg



photo 5 IMG_3362.jpg



photo 3 IMG_3363.jpg



photo 6 IMG_3365.jpg



Carignan

1370 chemin Bellevue

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Ensemble de bâtiments	Fonction actuelle Agricole	Catégorie de bien Ensemble de bâtiments
Géoréférence 45°29'49.78"N 73°18'0.34"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Béton	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit tôle à baguettes	
Revêtement mural planche unie	Fenêtre (type et sous-type) fixe à petit(s)-bois	Porte (type de) pleine - à menuiserie d'assemblage	Lucarnes aucune	Ornementation chambranles
Présence d'un corps secondaire oui		moderne	Nombre de niveaux	lanternon
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terre de vaste étendue arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt non
---	---

Données historiques

Date estimée 1880-1930	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Estimé BG
----------------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité bonne	État physique moyen	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6443.jpg



photo 4 IMG_6445.jpg



photo 2 IMG_6449.jpg



photo 5 IMG_6446.jpg



photo 3 IMG_6444.jpg



photo 6 IMG_6450.jpg



Carignan

1402 chemin Bellevue

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°29'46.86"N 73°18'4.31"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Béton	à quatre versants (en pavillon)	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)		Lucarnes	Ornementation
brique	à guillotine à petit(s)-bois		aucune	arc
Présence d'un corps secondaire	Porte (type de)		Nombre de niveaux	appui
oui	moderne			
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue arbre(s) mature(s)	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1900-1945			Estimé BG

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6452.jpg



photo 4 IMG_6459.jpg



photo 2 IMG_6455.jpg



photo 5 IMG_6457.jpg



photo 3 IMG_6458.jpg



photo 6 IMG_6453.jpg



Carignan

1465 chemin Bellevue

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°29'38.47"N 73°18'8.71"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire				
oui				
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue arbre(s) mature(s)	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1889			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3180.jpg



photo 4 IMG_3183.jpg



photo 2 IMG_3179.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3181.jpg

photo 6



Carignan

1532 chemin Bellevue

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°29'38.47"N 73°18'20.37"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice à toit plat	Béton	plat	multicouche	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
bardeau d'amiante	moderne	à menuiserie d'assemblage avec vitrage	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
oui			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
arbre(s) mature(s) terre de vaste étendue	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1900-1945			Estimé BG
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6441.jpg

photo 4



photo 2 IMG_6440.jpg

photo 5



photo 3 IMG_6442.jpg

photo 6



Carignan

1708 chemin Bellevue

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°29'30.39"N 73°18'45.12"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice à toit mansardé	Pierre	à terrasson et à brisis	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	à pignon	aucune
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
oui			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terre de vaste étendue	oui
qualité de l'aménagement paysager	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1875			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	supérieur	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3175.jpg



photo 4 IMG_3173.jpg



photo 2 IMG_3174.jpg



photo 5 IMG_3178.jpg



photo 3 IMG_3177.jpg

photo 6



Carignan

1747 chemin Bellevue

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°29'25.04"N 73°18'50.23"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
oui			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue arbre(s) mature(s)	non

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1915			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Il n'est pas impossible que l'édifice soit plus ancien que la date estimée par le rôle d'évaluation. Mais celle-ci demeure plausible.

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	supérieur	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3168.jpg

photo 4



photo 2 IMG_3169.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3172.jpg

photo 6



Carignan

1413 chemin de Chambly

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°27'59.70"N 73°20'44.76"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Pierre	à deux versants droits	tôle matricée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	à pignon	éléments en bois découpés
Présence d'un corps secondaire				appui
oui				retours de corniche
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				
La date de construction est à confirmer (rôle, propriétaire, millésime).				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
couverture végétale abondante	non
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1826			Propriétaire
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	bonne		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
valeur d'âge				

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3391.jpg



photo 4 IMG_3392.jpg



photo 2 IMG_3396.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3393.jpg

photo 6



Carignan

1523 chemin de Chambly

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Maison Louis-Degneau	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien Bâtiment principal
Géoréférence 45°27'51.74"N 73°20'32.79"O	Statut juridique immeuble patrimonial classé	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Architecture d'inspiration française	Fondations Pierre	Forme de toit à deux versants courbés	Revêtement de toit bardeau de bois	
Revêtement mural pierre	Fenêtre (type et sous-type) à battant(s) à petits carreaux		Porte (type de) à menuiserie d'assemblage avec vitrage	Lucarnes aucune
Présence d'un corps secondaire non	à battant(s) à grands carreaux		Ornementation aucune	
Notes diverses			Nombre de niveaux 1.5	

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain qualité de l'aménagement paysager arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt oui
---	---

Données historiques

Date estimée 1790	Date connue	Bibliographie (sources documentaires) RPCQ	Source de la date Source documentaire
-----------------------------	-------------	--	---

Notes historiques

La maison Louis-Degneau est une maison de ferme construite vers 1790. La Commission des monuments historiques se porte acquéreur de la maison Saint-Hubert, menacée de destruction, et la fait déménager à Carignan en 1961. La maison est alors démontée et remontée à son emplacement actuel, à proximité de la maison Louis-Degneau. Cette dernière est classée immeuble patrimonial en 1960. L'objectif de ce déplacement était, entre autres, de créer un village historique. Ce village, comprenant ces deux maisons, sera décrété arrondissement historique en 1964. Faute de visiteurs, le village historique est fermé en 1967. Une aire de protection est délimitée autour de la maison Louis-Degneau en 1975, dans la perspective de modifier éventuellement le statut de l'arrondissement historique. En 2011, le décret constituant l'arrondissement historique de Carignan est abrogé.

Évaluation

Valeur d'authenticité excellente	État physique moyen	Valeur de contexte excellente	Valeur historique	Valeur patrimoniale supérieure
Valeur d'âge valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3408.jpg



photo 4 IMG_3412.jpg



photo 2 IMG_3406.jpg



photo 5 IMG_3407.jpg



photo 3 IMG_3409.jpg

photo 6



Carignan

1541 chemin de Chambly

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Maison de Saint-Hubert	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien Bâtiment principal
Géoréférence 45°27'50.52"N 73°20'31.02"O	Statut juridique immeuble patrimonial classé	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Architecture de transition franco-québécoise	Fondations Pierre	Forme de toit à deux versants courbés	Revêtement de toit bardeau de bois	
Revêtement mural Pierre des champs ou moellons	Fenêtre (type et sous-type) à battant(s) à petits carreaux		Porte (type de) pleine - à menuiserie d'assemblage	Lucarnes à pignon
Présence d'un corps secondaire oui	à battant(s) à grands carreaux		Ornementation chambranles imposte	
Notes diverses			Nombre de niveaux 1.5	

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain qualité de l'aménagement paysager terrain de vaste étendue	Bâtiment secondaire d'intérêt oui
--	---

Données historiques

Date estimée 1785	Date connue	Bibliographie (sources documentaires) RPCQ	Source de la date RPCQ
-----------------------------	-------------	--	----------------------------------

Notes historiques

Cette maison est construite vers 1785 à Saint-Hubert. Menacée de destruction, la Commission des monuments historiques s'en porte acquéreur et la fait déménager à Carignan en 1961. La maison est alors démontée et remontée à son emplacement actuel, à proximité de la maison Louis-Degneau. Elle est classée immeuble patrimonial en 1962. L'objectif de ce déplacement était, entre autres, de créer un village historique. Ce village, comprenant ces deux maisons, sera décrété arrondissement historique en 1964. Faute de visiteurs, le village historique est fermé en 1967. Une aire de protection est délimitée autour de la maison de Saint-Hubert en 1975, dans la perspective de modifier éventuellement le statut de l'arrondissement historique. En 2011, le décret constituant l'arrondissement historique de Carignan est abrogé.

Évaluation

Valeur d'authenticité excellente	État physique supérieur	Valeur de contexte excellente	Valeur historique	Valeur patrimoniale supérieure
Valeur d'âge valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3397.jpg



photo 4 IMG_3400.jpg



photo 2 IMG_3403.jpg



photo 5 IMG_3402.jpg



photo 3 IMG_3398.jpg



photo 6 IMG_3399.jpg



Carignan

2079 rue Henriette

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Calvaire	Fonction actuelle Religieuse	Catégorie de bien Calvaire
Géoréférence 45°26'49.82"N 73°19'47.01"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Béton	Forme de toit	Revêtement de toit	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain place arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt
--	-------------------------------

Données historiques

Date estimée 1940	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité excellente	État physique moyen	Valeur de contexte bonne	Valeur historique	Valeur patrimoniale forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3385.jpg



photo 4 IMG_3389.jpg



photo 2 IMG_3386.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3388.jpg

photo 6



Carignan

2079 rue Henriette

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Chapelle Saint-Joachim	Fonction actuelle Religieuse	Catégorie de bien Chapelle
Géoréférence 45°26'50.82"N 73°19'46.12"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Architecture religieuse	Fondations Béton en blocs	Forme de toit à deux versants droits	Revêtement de toit bardeau d'asphalte	
Revêtement mural matériau non traditionnel	Fenêtre (type et sous-type) fixe	Porte (type de) moderne	Lucarnes aucune	Ornementation aucune
Présence d'un corps secondaire oui			Nombre de niveaux 1	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain place	Bâtiment secondaire d'intérêt non
---	---

Données historiques

Date estimée 1940	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité bonne	État physique bon	Valeur de contexte bonne	Valeur historique	Valeur patrimoniale moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3379.jpg



photo 4 IMG_3383.jpg



photo 2 IMG_3380.jpg



photo 5 IMG_3384.jpg



photo 3 IMG_3382.jpg

photo 6



Carignan

2083 rue Henriette

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°26'51.36"N 73°19'45.82"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Bungalow ancien	Béton	à deux versants droits	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	à pignon	aucune
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
non			1.5	

Notes diverses

Le toit à forte pente évoque le toit très élevé des maisons très anciennes.

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
qualité de l'aménagement paysager	non

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1940			Rôle d'évaluation municipal

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	supérieur	bonne		faible
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_3376.jpg

photo 4



photo 2 IMG_3377.jpg

photo 5



photo 3 IMG_3378.jpg

photo 6



Carignan

3066 chemin Sainte-Thérèse

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'56.25"N 73°15'0.06"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Pierre	à quatre versants (en pavillon)	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	en appentis	appui
Présence d'un corps secondaire				arc
oui				corniche à modillons
			Nombre de niveaux	
			2.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
arbre(s) mature(s) couverture végétale abondante	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1911			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6464.jpg



photo 4 IMG_6467.jpg



photo 2 IMG_6460.jpg



photo 5 IMG_6466.jpg



photo 3 IMG_6461.jpg



photo 6



Carignan

3296 chemin Sainte-Thérèse

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'23.82"N 73°14'50.14"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Béton	à quatre versants (en pavillon)	tôle agrafée (pincée)	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	aucune	appui
Présence d'un corps secondaire				plate-bande
oui			Nombre de niveaux	
			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue	oui
cours d'eau à proximité	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1918			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	supérieure		faible
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6468.jpg



photo 4 IMG_6472.jpg



photo 2 IMG_6469.jpg



photo 5 IMG_6471.jpg



photo 3 IMG_6470.jpg



photo 6



Carignan

3968 chemin Sainte-Thérèse

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°24'22.45"N 73°15'23.81"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice à toit mansardé	Béton	à terrasson et à brisis	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	à pignon	retours de corniche
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
oui			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
cours d'eau à proximité arbre(s) mature(s)	non

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1875			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	bon	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6484.jpg

photo 4



photo 2 IMG_6485.jpg

photo 5



photo 3 IMG_6486.jpg

photo 6



Carignan

4480 chemin Sainte-Thérèse

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°23'27.32"N 73°15'36.52"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
pierre	moderne	moderne	à pignon	appui
Présence d'un corps secondaire				linteau
oui			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
qualité de l'aménagement paysager	non
terrain de vaste étendue	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1852			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	supérieur	supérieure		faible
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6478.jpg



photo 4 IMG_6480.jpg



photo 2 IMG_6479.jpg



photo 5 IMG_6483.jpg



photo 3 IMG_6481.jpg

photo 6



Carignan

4674 chemin Sainte-Thérèse

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°23'2.17"N 73°15'27.81"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice à toit mansardé	Béton	à terrasson et à brisis	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	à pignon	chambranles
Présence d'un corps secondaire				planches cornières
oui				retours de corniche
			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
cours d'eau à proximité	non
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1880			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	supérieur	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6476.jpg



photo 4 IMG_6477.jpg



photo 2 IMG_6475.jpg



photo 5 IMG_6474.jpg



photo 3 IMG_6473.jpg

photo 6



Carignan

3992 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'56.20"N 73°20'37.97"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice à toit mansardé	Béton	à terrasson et à brisis	bardeau d'asphalte	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
planche à clin	moderne	moderne	à pignon	planches cornières
Présence d'un corps secondaire				retours de corniche
oui				chambranles
			Nombre de niveaux	
			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue	oui
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1900			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
moyen	moyen	supérieure		moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6534.jpg



photo 4 IMG_6535.jpg



photo 2 IMG_6536.jpg



photo 5 IMG_6538.jpg



photo 3 IMG_6537.jpg



photo 6 IMG_6539.jpg



Carignan

4336 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°25'33.72"N 73°21'24.79"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Béton	à quatre versants (en pavillon)	tôle agrafée (pincée)	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	aucune	arc
Présence d'un corps secondaire				imposte
oui				corniche à consoles
			Nombre de niveaux	
			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue	oui
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1900			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	moyen	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6527.jpg



photo 4 IMG_6529.jpg



photo 2 IMG_6531.jpg



photo 5 IMG_6528.jpg



photo 3 IMG_6532.jpg



photo 6 IMG_6533.jpg



Carignan

4913 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°24'38.63"N 73°21'52.37"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Édifice cubique (d'inspiration Four Square Style)	Pierre	à quatre versants (en pavillon)	tôle agrafée (pincée)	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
brique	moderne	moderne	aucune	jeux de briques
Présence d'un corps secondaire				arc
oui				lambrequin
			Nombre de niveaux	
			2	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue	oui
arbre(s) mature(s)	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1900-1945		Chambly : 1665-1990, p. 121	Estimé BG
Notes historiques			

Il s'agit possiblement de la maison Norbert, construite avant 1915. Elle était située au 992, rue Salaberry.

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
bonne	bon	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	
		valeur d'architecture		

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6518.jpg



photo 4 IMG_6525.jpg



photo 2 IMG_6522.jpg




photo 5 IMG_6523.jpg



photo 3 IMG_6519.jpg



photo 6 IMG_6524.jpg



Carignan

4976 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
Ensemble de bâtiments	Agricole	Ensemble de bâtiments
Géoréférence	Statut juridique	
45°24'35.28"N 73°21'55.06"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Aucun	Béton	à deux versants droits	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
planche unie	fixe à petit(s)-bois	pleine - à surface plane	aucune	chambranles
Présence d'un corps secondaire				
oui	non traditionnelle			
			Nombre de niveaux	

Notes diverses

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
qualité de l'aménagement paysager	non
terrain de vaste étendue	

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1880-1930			Estimé BG

Notes historiques

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
supérieure	bon	supérieure		forte
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6494.jpg



photo 4 IMG_6496.jpg



photo 2 IMG_6502.jpg



photo 5 IMG_6497.jpg



photo 3 IMG_6495.jpg



photo 6 IMG_6499.jpg



Carignan

4976 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Maison Henri Bisaillon	Fonction actuelle Résidentielle	Catégorie de bien Bâtiment principal
Géoréférence 45°24'34.43"N 73°21'56.00"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Architecture de transition franco-québécoise	Fondations Pierre	Forme de toit à deux versants courbés	Revêtement de toit tôle à la canadienne	
Revêtement mural pierre des champs ou moellons	Fenêtre (type et sous-type) à battant(s) à petits carreaux	Porte (type de) pleine - à menuiserie d'assemblage	Lucarnes aucune	Ornementation chambranles
Présence d'un corps secondaire oui	à battant(s) à grands carreaux	moderne	Nombre de niveaux 1.5	imposte
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terrain de vaste étendue arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt oui
---	---

Données historiques

Date estimée 1803	Date connue	Bibliographie (sources documentaires) Chambly : 1665-1990, p. 102	Source de la date Source documentaire
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité supérieure	État physique bon	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale supérieure
Valeur d'âge valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6488.jpg



photo 4 IMG_6504.jpg



photo 2 IMG_6491.jpg



photo 5 IMG_6489.jpg



photo 3 IMG_6493.jpg



photo 6 IMG_6490.jpg



Carignan

5136 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux	Fonction actuelle	Catégorie de bien
	Résidentielle	Bâtiment principal
Géoréférence	Statut juridique	
45°24'15.59"N 73°21'56.17"O		

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural	Fondations	Forme de toit	Revêtement de toit	
Maison à toit à deux versants droits d'inspiration néoclassique	Béton	à deux versants droits	tôle profilée	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation
matériau non traditionnel	moderne	moderne	aucune	aucune
Présence d'un corps secondaire				
oui			Nombre de niveaux	
			1.5	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt
terrain de vaste étendue arbre(s) mature(s)	oui

Données historiques

Date estimée	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date
1880			Rôle d'évaluation municipal
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	Valeur historique	Valeur patrimoniale
faible	supérieur	supérieure		faible
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6506.jpg



photo 4 IMG_6507.jpg



photo 2 IMG_6508.jpg



photo 5 IMG_6510.jpg



photo 3 IMG_6509.jpg



photo 6 IMG_6517.jpg



Carignan

5136 chemin Salaberry

Nom, catégorie de bien et statut

Nom officiel ou officieux Croix de chemin	Fonction actuelle Religieuse	Catégorie de bien Croix de chemin
Géoréférence 45°24'14.97"N 73°21'56.08"O	Statut juridique	

Éléments relatifs à l'architecture

Type architectural Aucun	Fondations Indéterminé	Forme de toit	Revêtement de toit	
Revêtement mural	Fenêtre (type et sous-type)	Porte (type de)	Lucarnes	Ornementation niche sculpture
Présence d'un corps secondaire			Nombre de niveaux	
Notes diverses				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique (predominant) lié à l'aménagement du terrain terrain de vaste étendue arbre(s) mature(s)	Bâtiment secondaire d'intérêt
---	-------------------------------

Données historiques

Date estimée 1900-1930	Date connue	Bibliographie (sources documentaires)	Source de la date Estimé BG
Notes historiques			

Évaluation

Valeur d'authenticité excellente	État physique bon	Valeur de contexte supérieure	Valeur historique	Valeur patrimoniale faible
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	Valeur de rareté	

Inventaire du patrimoine bâti



photo 1 IMG_6513.jpg



photo 4 IMG_6516.jpg



photo 2 IMG_6514.jpg



photo 5 IMG_6517.jpg



photo 3 IMG_6515.jpg

photo 6